

监 理 日 志

日期：2019 年 11 月 28 日

天 气：晴

星期：四

温 度：-3℃ — -15℃

工程名称：崇礼区 9、28 个村级光伏扶贫电站项目

监 理 工 作 情 况	1. 与业主一起到四标段上碌碡沟电站、西坪电站外线倒送电，光伏区并网发电正常； 2. 下午与业主一起到六标段下窑子电站外线倒送电，光伏区并网发电正常； 3. 由于电力公司内部流程问题，箱（柱）变低压断路器断开，光伏区暂时没有并网发电； 4. 编写监理日志、上传到监理云。		
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
		四标段、六标段配合电力公司倒送电。	
其 它 事 项	无		
本 日 现 场 监 理 人 员		贲振军 樊旭东	
记 录 人：贲振军		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：刘士发	