

监 理 日 志

日期: 2019 年 11 月 03 日

星期: 日

工程名称: 崇礼区村级光伏扶贫电站项目

天气: 阴转多云

温度: -2℃-10℃

监 理 工 作 情 况	1. 看房询价; 2. 之后到五标段察汗陀罗、狮子沟、半坝、三间房检查箱变电缆终端头安装质量, 要求施工方做好防水防潮措施; 3. 最后到四标段西坪村检查电缆沟深度, 符合要求。 4. 编写监理日志、照片上传到监理云。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
		一标段今日工作: 十一号村整改消缺, 安装等电位连接线。三道沟村整改消缺; 四标段今日工作: 大南营、西坪整改消缺; 五标段今日工作: 接柱变电压侧电缆, 五十家整改消缺。
其 它 事 项	无	
本 日 现 场 监 理 人 员		贾振军、赵向平
记 录 人: 赵向平		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 刘士发