

监 理 日 志

日期：2019 年 12 月 14 日

天 气：多 云

星期：六

温 度：-2℃——10℃

工程名称：崇礼区 9、28 个村级光伏扶贫电站项目

监 理 工 作 情 况	1. 到四标段大南营联村电站、上车牛沟村级、上碌碡沟村级电站现场巡查，光伏区发电正常； 2. 编写监理日志上传到监理云。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
		无
其 它 事 项	各标段光伏区信号采集系统业主要统一安装，目前没有安装的准确消息，业主要求监理人员要不定期去现场巡视光伏区发电是否正常。无语……….	
本 日 现 场 监 理 人 员		贲振军 樊旭东
记 录 人：贲振军		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：刘士发