

监 理 日 志

日期：2019 年 12 月 18 日

天 气：多 云

星期：三

温 度：-2℃——14℃

工程名称：崇礼区 9、28 个村级光伏扶贫电站项目

监 理 工 作 情 况	1、上午去六标段黄土板梁联村电站巡查，光伏区发电正常； 2、下午 2 点回到住宿地，审批施工资料，签字盖章； 3、编写监理日志上传到监理云。		
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
		无	
其 它 事 项	无		
本 日 现 场 监 理 人 员		贲振军 樊旭东	
记 录 人：贲振军		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：刘士发	