

# 监 理 日 志

日期：2019 年 12 月 23 日

天 气：\_\_\_\_ 阴 \_\_\_\_

星期：二

温 度：-3℃——20℃

工程名称：崇礼区 9、28 个村级光伏扶贫电站项目

|                            |                                                                         |                         |  |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--|
| 监<br>理<br>工<br>作<br>情<br>况 | 1、上午去五标段光伏电站巡查，光伏区发电正常；<br>2、下午 1 点回到住宿地审批施工资料，签字盖章；<br>3、编写监理日志上传到监理云。 |                         |  |
| 施<br>工<br>情<br>况           | 施 工 单 位                                                                 | 施 工 内 容 及 进 度           |  |
|                            |                                                                         | 无                       |  |
| 其<br>它<br>事<br>项           | 无                                                                       |                         |  |
| 本 日 现 场 监 理 人 员            |                                                                         | 贲振军      樊旭东            |  |
| 记 录 人：贲振军                  |                                                                         | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：刘士发 |  |