

监 理 日 志

日期：2019 年 12 月 27 日

天 气：晴

星期：五

温 度：-2℃—18℃

工程名称：崇礼区 9、28 个村级光伏扶贫电站项目

监 理 工 作 情 况	1、陪同业主杨海博去五标段五十家村级电站实际测量增加河坝工作量； 2、编写监理日志上传到监理云。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
		无
其 它 事 项	无	
本 日 现 场 监 理 人 员		贲振军 樊旭东
记 录 人：贲振军		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：刘士发