

监 理 日 志

项目名称: 温州市60MW光伏变电站

日期	2019年10月13日 星期日	气候	多云	气温	23-31℃ 摄氏度
监理人员动态:	3人	材料进场、取样见证、合格情况			
施工方人员动态:	25人				
施工机械动态:	一台清场机械;一台挖机;两台打桩机;拖管桩拖桩机1台。				
施工进度部位	1、今日打桩为50根(预制管桩进场)。 2、升压站电气设备基础定位放线基本完成(除一号变压器开关柜位置暂未确定)。 3、光伏区清场完成一个区(约4MW)。				
监理工作内容	1、检查升压站位置确定及测量放线情况,由于设计单位未提供升压站电气设备基础坐标点,因此现场用皮尺测量可能有一定的误差。 2、监理检查20MW光伏区三个区域清场情况,发现机械请勿入区,还有较多甘蔗未清除干净。 3、监理检查桩机打桩时管桩周围间隙较大。				
处理措施、意见、结果	1、监理要求让设计坐标点出来后及时进行核对。 2、要求施工单位二次清场,达到场清要求。 3、已要求打桩人员对间隙较大的用土回填压实。				
协调内容或其他	预制管桩(30mm×4500mm)供货单位(建华管桩)不能够按时进场,影响工程进度。				
记录人	刘洲	总监签阅	严卫忠		



扫描全能王 创建