

监 理 日 志

项目名称: 惠州60MW光伏发电项目.

日期	2017年 11月 12日 星期二	气候	小雨	气温	20-28 摄氏度
监理人员动态:	3人	材料进场			
施工方人员动态:	管理人员12人, 施工人数90人.	进场光伏组件型号, 螺丝等.			
施工机械动态:	两台打桩机, 两台挖机, 一台吊车, 一台装载机, 一台叉车, 一台发电机.	(黑灯进场17MW)			
施工进度部位情况	1. 20MW光伏区4#、6#打桩完成160根, 累计完成4106根, 5#光伏区装具2.1MW (累计完成7.9MW); 光伏区防腐除锈, 2#光伏区开挖接地沟, (天气下雨) 2. 40MW光伏区桩基, 浇筑停工, 对不符合要求的进行整改. 3. 早上开挖站基础, 拉土回填, 下午下雨未施工.				
监理工作内容	1. 召开第六次监理例会. 2. 对20MW光伏区光伏: 打桩, 支架及装具, 防腐除锈进行检查, 发现个别管卡间距超标, 管卡间距大. 3. 监理对进场光伏组件的型号和螺丝进行了检查, 符合设计要求.				
处理措施、意见、结果	1. 针对个别管卡间距超标管卡间距大的, 要求现场改正, 符合设计要求.				
协调内容或其他					
记录人	刘明	总监签阅	严卫忠		



扫描全能王 创建