

- 监 理 日 志 -

工程名称: 惠州60MW光伏发电项目.

日期	2020 年 1 月 10 日 星期五	气候	多云	气温	20-25℃
监理人员动态: 4人			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态: 管理人员12人; 施工人员105人					
施工机械动态: 三台装载机, 十五把电焊机					
施工部位进度情况	1. 20MW光伏区 8#、9#区域光伏组件安装完成50组 (累计完成1410组, 约19.7MW). 1、2#区域围档施工。 2. 升压站场内设备区围栏、道路路面硬化、综合楼楼面防水卷材施工; 电气设备柜体贴命名牌、电缆桥架封堵、综合楼水电整改				
监理今日工作内容	1. 对20MW光伏组件安装进行检查, 1#、2#区域围档施工进行检查。 2. 对升压站土建进行检查, 对综合楼水电整改情况进行检查, 对设备电缆桥架封堵、配电箱命名牌检查, 不符合。				
处理措施、意见、结果	1. 针对20MW光伏组件安装情况, 发现同组组件边框间距不均匀, 组件安装不平整, 要求施工单位集中整改, 符合要求。 2. 针对综合楼水电整改情况, 要求施工单位对有问题地方严格按照设计图进行整改。				
协调内容或其他					
记录人	李洪	总监签阅	李洪		

