

- 监 理 日 志 -

工程名称: 雷州60MW光伏项目。

日期	2020年3月5日 星期四	气候	多云	气温	15-22℃
监理人员动态: 3人			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态: 管理人员8人, 施工人员16人					
施工机械动态: 吊装机械 五台电动机, 一台发电机					
施工部位及进度情况	1. 40MW光伏区20区安装材料; 带肋钢筋绑扎孔。 2. 20MW光伏区7区接地施工。				
监理今日工作内容	1. 巡视检查带肋钢筋绑扎孔。 2. 检查7区接地施工。 3. 要求施工人员戴好口罩, 避免交叉感染, 并告知安全。				
处理措施、意见、结果	1. 带肋钢筋绑扎孔要求钢筋绑扎前与市协习。 2. 要求接地施工严格按照图纸要求施工。 办毕				
协调内容或其他					
记录人	2/11/21	总监签阅	王卫忠		



扫描全能王 创建