

监 理 日 志

项目名称: 雷州 60MW 光伏发电项目

日期	2019年10月22日 星期二	气候	多云	气温	21-28 摄氏度
监理单位动态:	3人	材料进场、取样见证、合格情况 无			
施工方人员动态:	29人				
施工机械动态:	两台清淤机				
施工进度部位情况	1. 升压站35KV开关柜主变基础底板钢筋绑扎完成。 2. 20MW光伏区2号区域支架抱箍段装(侧桁架段)。 3. 20MW光伏区8个箱变度-1体基础浇筑完成。				
监理工作内容	1. 巡视对35KV开关柜基础底板钢筋绑扎孔洞图低要求进行检查, 实测结果符合设计要求。 2. 巡视对主变基础钢筋绑扎孔洞图低要求进行检查, 实测符合设计要求。 3. 巡视对20MW光伏区2号区域: 东南角在上午10:00前有遮阳现象。				
处理措施、意见、结果	1. 巡视要求加强现场管理及安全文明施工; 严格按照设计及规范要求作业, 确保工程质量。				
协调内容或其他					
记录人	√/11/11	总监签阅	严卫忠		