

监理日志

工程名称: 雷州 60MW 光伏发电项目.

工程名称: 100MW光伏及储能项目		日期: 2020年04月20日 星期一	气候: 晴	气温: 25-30℃
监理单位动态: 4人			材料进场、取样见证、合格情况:	
施工方人员动态: 管理人员: 8人, 施工人员: 12人			1. C35混凝土进场 823	
施工机械动态: 装载机3台, 挖掘机3台, 电动葫芦5台, 振动棒若干			2. 光伏支架进场一手材料, 前后横梁, 檩条, 连接件	
			3. 晶矽光伏组件进场 0.54MW	
施工部位进度情况	1. 40MW光伏区落石板取, 浇筑完成270T, 下取浇筑完成320个, 7梁杆完成1540根, 2. 40MW光伏区支架安装完成50组, 横梁成890组, 以后仍在电缆终端处安装, 1x4光 伏电缆敷设, 35kV区后旧电缆沟文沟旁一及能, 光杆杆的区成, 接电杆接35kV电杆 中间连接制作, 防雷接地处理。			
监理今日工作内容	1. 对落石板取进行检查。 2. 对支架安装进行检查, 符合设计要求。 3. 检查光伏区支架情况, 未发现异常。 4. 检查光伏区支架, 符合设计要求。 5. 检查35kV电缆终端制作及中间连接制作, 符合规范要求。 6. 对光伏区支架进行外观检查, 未发现异常。			
处理措施、意见、结果	1. 在巡视过程中发现光伏区支架存在安全隐患, 有安全隐患, 下取拆模后 出安全隐患, 立即进行整改。 2. 检查电缆敷设情况, 要求立即进行整改, 确保电缆敷设质量。			
协调内容				
记录人	总监签阅			



扫描全能王 创建