

监 理 日 志

工程名称: 雷州 60MW 光伏发电项目

日期	2020 年 06 月 11 日 星期四	气候	多云	气温	27-36℃
监理人员动态:	2人		材料进场、取样见证、合格情况: 无		
施工方人员动态:	管理8人, 施工人员25人				
施工机械动态:	装载机1台, 挖机1台, 电焊机1台, 发电机1台, 电焊机1台				
施工部位进度情况	1. 20区埋设电缆走向标示桩。 2. 15区组件接地连接线施工, 17区组件连接线施工。 3. 19区环网柜柜体开挖, 扁钢焊接, 防腐, 柜体沟盖板施工; 围栏桩立柱钻孔。 4. 22-26区施工垃圾清理。				
监理今日工作内容	1. 对19区防腐接地施工进行检查。 2. 对15、17区组件接地连接线施工检查。 3. 对光伏区垃圾清理, 埋设标示桩进行检查。				
处理措施、意见、结果	1. 巡检在巡视过程中发现, 光伏区内清理施工垃圾人员, 在光伏区内焚烧施工垃圾, 已责令施工人员将火扑灭, 并警告严禁在光伏区城内焚烧垃圾。				
协调内容或其他					
记录人	李海	总监签阅	刘斌		

