

监 理 日 志

工 程 名 称: 雷州 60MW 光伏发电项目

日期	2020 年 06 月 17 日 星期 三	气候	阵雨转阴	气温	26-32℃
监理人员动态:		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:		无			
施工机械动态:					
施工部位进度情况	1. 10kV 接火沟开挖、备铁焊接、防腐施工。 2. 光伏区清理建筑垃圾。 3. 对 40MW 光伏区自燃消除。 4. 围栏施工、电缆走向标示桩施工。				
监理今日工作内容	1. 对防腐接火沟开挖、焊接、防腐施工检查。 2. 对围栏、电缆走向标示桩施工检查。 3. 配合粤电尽调人员对湛江聚能 40MW 项目检查。				
处理措施、意见、结果	1. 巡检在巡视中发现, 施工单位在清理垃圾时, 直接在光伏区焚烧垃圾, 针对此事, 已对施工单位进行警告并对其进行处罚。				
协调内容					
记录人	尹志		总监签阅	刘士发	



由 扫描全能王 扫描创建