

监 理 日 志

工 程 名 称: 雷州 60MW 光伏发电项目

日期	2020 年 06 月 19 日 星期 五	气候	多云	气温	26-33℃
监理人员动态: 2人		材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态: 管理人员6人, 施工人员15人					
施工机械动态: 搅拌机1台, 挖桩机1台, 电焊机3把, 发电机1台, 电焊机1台					
施工部位进度情况	1. 升压站西侧1号1号围墙施工。 2. 湛江聚能40MW光伏区初验发现的问题, 进行整改, 完善。 3. 18-19区围墙施工。				
监理今日工作内容	1. 对围墙、围墙施工检查。 2. 对湛江聚能40MW项目资料审查, 签字。				
处理措施、意见、结果	对湛江聚能40MW项目光伏区初验情况出具初验报告; 对发现的问题已汇总发给各相关负责人。				
协调内容或其他					
记录人	李继		总监签阅	刘培	



由 扫描全能王 扫描创建