

监 理 日 志

工 程 名 称：雷州 60MW 光伏发电项目

日期	2020 年 06 月 21 日 星期 13	气候	多云	气温	27-35℃
监理人员动态：2人			材料进场、取样见证、合格情况： 无		
施工方人员动态：管理人员6人、施工人员10人					
施工机械动态：搅拌机1台、推车2辆、装载机1台					
施工部位进度情况	1. 升压站西侧围墙完成、刮白完成。 2. 升压站主变旁消防沙箱砌筑完成。 3. 湛江聚能40MW光伏区托盘清理、围栏施工。				
监理今日工作内容	1. 对升压站围墙、消防沙箱砌筑检查。 2. 对光伏区围栏施工检查。 3. 对湛江聚能40MW项目资料审查、签字。				
处理措施、意见、结果	无异常。				
协调内容或其他					
记录人	李瑞		总监签阅	刘发	

