

监 理 日 志

工 程 名 称：雷州 60MW 光伏发电项目

日期	2020 年 06 月 23 日 星期 三	气候	多云	气温	28-36℃
监理人员动态：	21人	材料进场、取样见证、合格情况： 无			
施工方人员动态：	管理人员6人、施工人员10人				
施工机械动态：	装载机1台、人工打桩机1台。				
施工部位进度情况	1. 1区围栏施工。 2. 23区-26区箱变周围场地平整。 3. 光伏区直流线缆整理绑扎。				
监理今日工作内容	1. 对围栏施工检查。 2. 对光伏区基坑情况检查。 3. 对两个项目资料进行了整理、摘要分类、归档。				
处理措施、意见、结果	1. 对于光伏区箱变多、箱变及升压站存在的问题，已以联系单形式发给了设计单位，并得到回复，施工单位需按设计方案对存在的问题进行整改。				
协调内容 或其他					
记录人	张健		总监签阅	刘世	

