

监 理 日 志

工 程 名 称：雷州 60MW 光伏发电项目

日期	2020 年 06 月 15 日 星期 一	气候	大雨转阴	气温	26-31℃
监理人员动态：2人		材料进场、取样见证、合格情况： 无			
施工方人员动态：管理人员6人，施工人员20人。					
施工机械动态：挖掘机1台，翻斗车5把，发电车1台，电焊机1台。					
施工部位进度情况	1. 18区围栏施工。 2. 15区、11区施工垃圾清理。 3. 10区防腐接处开挖、扁钢焊接、防腐施工。 4. 18区箱变进出线电缆管封堵。 5. 13区组件接处连接处施工。				
监理今日工作内容	1. 对光伏区围栏施工检查。 2. 对光伏区防腐接处施工检查。 3. 对箱变电缆管封堵施工检查。 4. 对组件接处连接处施工检查。				
处理措施、意见、结果	1. 施工中未发现异常情况。				
协调或其他内容					
记录人	李强	总监签阅	刘世发		

