

监 理 日 志

工程名称: 溧阳科华二期屋顶 1.261MW 分布式光伏发电项目

日期	2019年6月4日 星期五	气候	晴	气温	19℃-29℃
监理人员动态:	1人	材料进场、见证取样、合格情况:			
施工方人员动态:	6人				
施工机械动态:					
施工部位 进度情况	1. 小屋面桥架安装. 2. 大彩钢屋面夹具安装.				
检查发现的问题	巡视现场, 检查现场质量、进度、安全文明工作, 发现大彩钢瓦屋面夹具安装工人未戴安全帽, 不符合安全文明要求.				
处理措施、意见、结果	现场立即指出, 要求施工单位项目部加强现场管理. 现场施工人员已按要求正确佩戴安全帽, 符合要求.				
协调内容或其他					
记录人	[Signature]		总监签阅	[Signature]	