

监 理 日 志

工程名称: 溧阳科华二期屋顶 1.261MW 分布式光伏发电项目

日期	2019 年 12 月 10 日 星期四	气候	晴	气温	17-24℃
监理人员动态:	1 人	材料进场、见证取样、合格情况:			
施工方人员动态:	10 人				
施工机械动态:					
施工部位进度情况	小屋顶组件安装.				
检查发现的问题	巡视工地. 检查屋顶组件安装工程质量及安全文明施工情况. 现场有工人未戴安全帽. 不符合安全文明要求.				
处理措施、意见、结果	现场指出. 要求立即改正. 现场工人戴好安全帽符合安全要求.				
协调内容或其他	监理资料编制完成签字(前期)				
记录人	唐 月		总监签阅	陈耀文	