

监 理 日 志

工程名称: 溧阳科华二期屋顶 1.261MW 分布式光伏发电项目

日期	2019年10月22日星期二	气候	多云	气温	18℃-26℃
监理人员动态:	1人	材料进场、见证取样、合格情况:			
施工方人员动态:	8人				
施工机械动态:					
施工部位 进度情况	1#-6#屋顶光伏组件接线				
检查发现的问题	发现有制板人员未佩戴安全帽				
处理措施、意见、结果	要求总包单位加强管理,督促施工队加强安全意识。				
协调内容或其他					
记录人	唐 凡		总监签阅	符光祥	

