

监 理 日 志

工程名称: 溧阳科华二期屋顶 1.261MW 分布式光伏发电项目

日期	2019 年 10 月 29 日 星期二	气候	晴	气温	17℃-25℃
监理人员动态: 1人		材料进场、见证取样、合格情况:			
施工方人员动态: 22人					
施工机械动态: 吊车一台					
施工部位 进度情况	6# 屋顶 2x150+12x70 电缆敷设				
检查发现的问题	1. 吊车周围安全警示线未及时设置 2. 有个别施工人员未佩戴安全帽				
处理措施、意见、结果	1. 要求施工单位在吊车吊电缆周围设立安全警示线。 2. 要求总承包单位加强安全管理				
协调内容或其他	今日建设单位生产技术部、安全部到現場安全检查，检查施工资料及現場安全事项。				
记录人	张利		总监签阅	徐耀文	

