

监 理 日 志

工程名称: 溧阳科华二期屋顶 1.261MW 分布式光伏发电项目

日期	2014 年 11 月 3 日 星期 日	气候	晴	气温	16℃-24℃
监理人员动态:		材料进场、见证取样、合格情况:			
1人					
施工方人员动态:					
2人					
施工机械动态:					
施工部位 进度情况	1. 5X16 电缆接驳 2. 电缆桥架盖板敷设				
检查发现的问题	有剥电缆头接线剥线线头稍除皮,				
处理措施、意见、结果	要求施工单位将电缆头接线剥线线头必须先除皮.				
协调内容或其他					
记录人	唐利		总监签阅	徐耀生	

