

监 理 日 志

工程名称: 溧阳科华二期屋顶 1.261MW 分布式光伏发电项目

日期	2019 年 11 月 5 日 星期二	气候	晴	气温	10°
监理人员动态: 1人 施工方人员动态: 6人 施工机械动态:			材料进场、见证取样、合格情况: 逆变器、汇流箱		
施工部位进度情况	施工人员对逆变器和汇流箱进行电缆防火封堵、电缆挂牌情况、防火隔断情况。				
检查发现的问题	电缆防火封堵不到位				
处理措施、意见、结果	要求施工单位对电缆防火封堵进行加固				
协调内容或其他					
记录人	张浩源		总监签阅	徐光耀生	

