

监 理 日 志

工程名称：溧阳科华二期屋顶 1.261MW 分布式光伏发电项目

日期	2019 年 11 月 17 日 星期三	气候	阴转小雨	气温	10℃-18℃
监理人员动态：1人		材料进场、见证取样、合格情况：			
施工方人员动态：6人					
施工机械动态：					
施工部位 进度情况	1. 45 通讯电缆敷设 2. 电缆井清理抽水				
检查发现的问题	电缆敷设时有部分电缆表皮有些磨损。				
处理措施、意见、结果	要求施工单位谨慎施工，防止较大损坏				
协调内容或其他					
记录人	唐 凡		总监签阅	傅 耀 东	



扫描全能王 创建