

监 理 日 志

工程名称: 溧阳科华二期屋顶 1.261MW 分布式光伏发电项目

日期	2019 年 11 月 6 日 星期三	气候	晴	气温	10°
监理人员动态:		材料进场、见证取样、合格情况: 逆变器-汇流箱			
施工方人员动态:					
施工机械动态:					
施工部位 进度情况	1. 接地扁钢刷黄绿漆 2. 汇流箱逆变器电缆挂牌安装 3. 汇流箱逆变器防火封堵				
检查发现的问题					
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他					
记录人	唐剑	总监签阅	徐耀生		

