

监 理 日 志

日期：2019年 10月 12日

天气：多云

星期：六

气温：13℃-21℃

工程名称：六哨、河口等乡镇（街道）光伏扶贫电站建设项目

监 理 工 作 情 况	1、监理巡察河口镇，羊街镇等，各施工点时发现，各施工点的地块协调已基本完成，有部分地块施工难度较大，现场监理要求施工难度多大，也必须要按图纸要求，规范施工。	
	2、抽查团结村支架发现部分支架镀锌层不够，需要施工单位进行更换或者	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
		1、联合乡，三界村委屋顶钢立柱安装作业。 2、唐子镇，麦浪村委屋顶斜梁安装作业。 3、河口镇，海嘎村委对点放线作业。
施 工 人 员		1、施工人员25人，管理人员我3人，电焊机二台，电镐一台。
其 它 事 项		
本日现场监理人员	秦福章、苏航	
记录人：苏航	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：杨铃铃	