

# 监 理 日 志

日期：2020 年 01 月 05 日

天气： 晴

星期： 日

气温： 20℃-26℃

工程名称： 六哨、河口等乡镇（街道）光伏扶贫电站建设项目

|                            |                                                                               |                         |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 监<br>理<br>工<br>作<br>情<br>况 | 1、由于最近连续阴雨，大风天气，监理要求各施工单位，对自己的施工区域进行仔细检查，恶劣天气对光伏支架基础和组件板是否有影像，并及时上报，以便及时妥善处理。 |                         |
| 施<br>工<br>情<br>况           | 施 工 单 位                                                                       | 施 工 内 容 及 进 度           |
|                            | 云南蓝创机电安装工程有限公司、云南蓝创建设工程有限公司                                                   | 天气阴雨，无法施工。              |
| 施<br>工<br>人<br>员           |                                                                               | 管理无人，施工人员3人             |
| 其<br>它<br>事<br>项           |                                                                               |                         |
| 本日现场监理人员                   |                                                                               | 秦福章                     |
| 记录人：秦福章                    |                                                                               | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：杨铃铃 |