

监 理 日 志

日期: 2020 年 9 月 11 日

天气: 晴

星期: 五

气温: 18℃ - 30℃

工程名称: 联宝(合肥)电子科技有限公司 5.99MW 分布式光伏发电项目

监理工作情况	1. 整理监理资料; 2. 施工現場安全系统检查。	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	慧天新能源技术有限公司	1. 2#屋面漏缺; 2. 4#、5# 屋面漏缺; 3. 5#、2# 屋面不锈钢爬梯安装; 4. 施工管理人员 11 人。
其它事项	无	
本日现场监理人员		房少华
记录人: 房少华		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 于彬



扫描全能王 创建