

监 理 日 志

日期: 2019年12月8日

星期: 二

天气: 晴

温度: -1℃-13℃

工程名称: 联宝(合肥)电子科技有限公司 5.99MW 分布式光伏发电项目

监理工作情况	1. 早上到合肥联宝厂区查看西己电室隔墙粉刷情况 & 计量柜小车安装情况。 2. 查看 6# 屋面汇流箱接线情况 & 桁架安装情况。 3. 编写监理日志, 上传监理云。		
施工情况	施工单位	施工内容及进度	
	钢结构加固: 安徽臻杰建设工程有限公司 屋面施工: 安徽慧天新能源有限公司	钢结构加固: 停工。 屋面施工: 6# 屋面 汇流箱及桁架安装情况。 2# 屋面 围水边加工, 西己电房隔墙粉刷。	
其它事项	屋面施工人员共8人, 安全员2人。		
本日现场监理人员	王国富、何柏林		
记录人: 何柏林	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 于林少		



扫描全能王 创建