

监理工作日记

项目名称：宿迁金鹰4号地二期10KV居配项目建设工程

编号： JL004

2019年11月18日 星期日	气候：多云	气温：9℃/-3℃
工作内容、遇到问题及其处理		
施工内容、人数和机械数量： 3#配电室电缆沟涨模墙体铲除整改，施工人员8人。		
监理工作内容： 检查3号配电室电缆沟涨模处整改情况，要求施工单位引以为戒不可以再次发生类似问题。		
协调的问题： 无		
存在的问题和处理的結果： 现场施工单位把涨模处彻底铲除，并且能够符合图纸设计和规范要求。		
监理人员： 徐耀生		记录人;徐耀生 2019年11月18日