监理工作日记

项目名称：宿迁金鹰4号地二期10KV居配项目建设工程

编号： JL005

2019年11月19日 星期日	气候：晴	气温：12℃/0℃
工作内容、遇到问题及其处理		
施工内容、人数和机械数量： 3#配电室电缆沟钢筋绑扎，施工人员2人。 3#配电室电缆沟制模，施工人员4人。		
监理工作内容： 检查3号配电室电缆沟钢筋绑扎间距，要求施工单位一定要符合设计图纸和规范。		
协调的问题： 无		
存在的问题和处理的結果： 现场施工单位钢筋绑扎间距偏大，要求整改，并且能够符合图纸设计和规范要求。		
监理人员： 徐耀生		记录人;徐耀生 2019年11月19日