

监理日志

第 页 共 页

2019年10月31日 星期: 四	天气: 白天: 晴 夜间: 晴	气温: 最高 29℃ 最低 16℃
工作内容、遇到问题及其处理 专业巡视施工现场, 女儿墙围栏高度不符合规范要求, 施工单位拆除并按要求重新安装。 部分区域存在遮阴现象, 要求总包单位与设计院沟通。		

