

监 理 日 志

第 页 共 页

2019年 11月 11日 星期：一	天气：白天：晴 夜间：晴	气温：最高 19℃ 最低 11℃
工作内容、遇到问题及其处理 ①巡视施工现场（现场进行围栏安装） ②与业主讨论支架搭接问题 ③与总包讨论施工进度事宜 ④编写监理日志上传至监理云平台。		

