

监 理 日 志

第 页 共 页

2019年 11月 12日 星期: 二	天气: 白天: 阴 夜间:	气温: 最高 19℃ 最低 11℃
工作内容、遇到问题及其处理 ①巡视变电站现场,发现箱变基础出(1#、2#)与图纸不符,要求总包单位立即整改. ②审核总包单位管理人员资质 ③编写监理日志 ④编写监理工程师通知单-001		

