

监 理 日 志

第 页 共 页

日期: 11月15日 星期: 五	天气: 白天: 晴 夜间: 晴	气温: 最高 21℃ 最低 12℃
主要内容、巡视问题及其处理 巡视施工现场, 3x70电缆敷设时, 露出的电缆头未做保护, 未敷设完的电缆未拉警戒带, 已口头通知施工单位, 再有下次进行考核。 业主商讨总包单位工程款付款问题, 并要求总包单位尽快提供施工蓝图。 编写监理日志, 上传监理平台。		

