

监理日志

第 页 共 页

2019年11月16日 星期：六	天气：白天：晴 夜间：晴	气温：最高 43℃ 最低 13℃
工作内容、遇到问题及其处理 巡视施工现场，发现现场进行材料吊运时未设置警戒线，指挥人员未佩对讲机，已口头责令整改到位，变压器支架制作时，切割人员未持证上岗，已通知总包单位及时处理，与业主一起审核施工图纸（箱变基础）并提交图纸问题给业主单位，编写监理日志。		

