

监 理 日 志

第 页 共 页

2017年 11月 17日 星期: 日	天气: 白天: 小雨 夜间:	气温: 最高 21℃ 最低 11℃
工作内容、遇到问题及其处理 巡视施工现场, 审核箱变基础图纸并把问题提 交给业主, 现场发现支架搭接处所使用的连接件与图 纸不符, 编写监理日志。		

