

材料进场、取样见证、合格情况

监 理 日 志

工程名称: 南通 8MW 分布式光伏项目

日期	2019 年 11 月 22 日 星期 五	气候	晴	气温	8℃~19℃
监理人员动态: 1人 施工方人员动态: 2/人 施工机械动态: /				材料进场、取样见证、合格情况:	
施工部位	① 支架搭接处整改 (管工车间) ② 运维通道支架安装				
施工进度情况					
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	/				
协调内容或其他	/				
记录人	张明	总监签阅			

