

监 理 日 志

第 页 共 页

2019年 11月 3 日 星期: 日	天气: 白天: 晴 夜间: 晴	气温: 最高 23℃ 最低 16℃
工作内容、遇到问题及其处理 ① 编制监理资料 ② 巡视施工现场(屋面围栏拆卸) ③ 上传监理云		

