

监 理 日 志

组

工程名称: 南通象山光伏项目

项目名称: 南通象山光伏项目

日期: 2019年12月13日

1/1

日期	2019年12月13日 星期五		气候	阴
监理单位动态:	2人		材料进场、取样	
施工方人员动态:	2人			
施工机械动态:	/			
施工部位	铁棚屋面光伏组件铺设			
施工进度	管工屋面光伏组件铺设, 电缆铺设			
施工情况				
检查发现的问题	屋面有烟头 铁棚屋面支架外伸长度小于80mm 铁棚屋面管工屋面存在压块未拧紧螺母			
处理措施、意见、结果	要求总包方将有问题地方及时整改			
协调内容或其他	无			
记录人	邵浩杰		总监签阅	

