

监 理 日 志

工程名称: 南通象屿光伏项目

日期	2019 年 12 月 19 日 星期四	气候	阴	气温	10~9℃
监理人员动态:	2人	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	2人				
施工机械动态:	吊车1台				
施工部位 进度 情况	① 管工车间屋顶, 光伏组件和废料的上下吊 ② 管工车间屋顶光伏组件的铺设 ③ 船体车间屋顶, 支架的清洗				
检查发现的问题	① 施工 施工人员现场未戴安全帽 ② 基础设施未按图纸上施工				
处理措施、意见、结果	要求总包方立即将有问题的部分改正				
协调内容或其他	无				
记录人	邵 法 杰	总监签阅			

