

监 理 日 志

工程名称: 南通东一岭 8MW 分布式光伏项目.

日期	2019 年 12 月 29 日 星期 日	气候	阴	气温	4℃~11℃
监理人员动态: 1人 施工方人员动态: 32人. 施工机械动态: /			材料进场、取样见证、合格情况: 接地扁铁到货.		
施工部位	① 船体支架更换. ② 另段 4 平方线敷设, 桥架安装 ③ 管工 支架 组件 整改 ④ 铁船 组件整改.				
检查发现的问题	巡视铁船. 管工车间组件安装, 经调整后发发现部分中间缺少弹垫, 组件间误差大于 5mm.				
处理措施、意见、结果	要求总包单位及时按规范要求整改到位.				
协调内容或其他	无				
记录人	李明月	总监签阅	刘垓		

