

监理日志

通豪 15KV 项目

2019 年 10 月 1 日 星期三

气候

雨

气温: 20 ~ 30

材料进场、取样见证、合格情况:

人员动态:

机械动态:

施工

部位

进度

情况

下雨未施工

检查发

现的问

题

施工资料混乱, 施工方案与施工现场不符

处理措

施、意

见、结

果

打回整改资料

协调内

容或其

他

无

记录人

李明月

总监签阅

刘士发

