

监理日志

通鲁光伏项目

2020年1月9日星期四

气候

雨

气温: 4℃~6℃

材料进场、取样见证、合格情况:

材料进场、取样见证

人数: 1人

人员动态: 28人

工程机械动态: 吊车1台

施工
部位
进度
情况

上午: ①分段车间组件吊装、组件分散、组件安装, 逆变器安装
②船体4平方线敷设
降

检查发
现的问
题

巡视施工现场, 组件吊装时, 安全员未到场, 警戒线未拉。

处理措
施、意
见、结
果

口头警告。

协调内
容或其
他

无

记录人

李明冬

总监签阅

刘士发

