

# 监 理 日 志

工程名称: 南通象屿8MW分布式光伏项目.

工程名称: 南通象屿8MW分布式光伏项目  
2020年  
日期

|                                        |                       |      |                 |    |        |
|----------------------------------------|-----------------------|------|-----------------|----|--------|
| 日期                                     | 2020年3月21日 星期六        | 气候   | 雨               | 气温 | 6℃~11℃ |
| 监理人员动态: 1人<br>施工方人员动态: 3人<br>施工机械动态: / |                       |      | 材料进场、取样见证、合格情况: |    |        |
| 施工部位                                   | 下雨未施工.                |      |                 |    |        |
| 施工进度情况                                 |                       |      |                 |    |        |
| 检查发现的问题                                | 无                     |      |                 |    |        |
| 处理措施、意见、结果                             | 无                     |      |                 |    |        |
| 协调内容或其他                                | 下雨未施工, 审核施工单位资料并签字盖章. |      |                 |    |        |
| 记录人                                    | 李明                    | 总监签阅 | 刘士发             |    |        |

