## 监理日志

日期: <u>2020</u> 年 <u>1</u>月 <u>12</u>日 星期: <u>日</u>

天气: <u>晴</u> 气温: <u>15°-1°</u>

工程名称: 温州乐泰 150MW 农光互补项目

监理工作情况	巡视施工现场。检查光伏区 2#、37#打桩垂直度、轴线。检查升压站综合楼标高 4. 2M 梁钢筋绑扎、梯模支护;旁站配电楼一层楼板浇筑浇筑;旁站钢构屋面板、屋 脊板安装。 各施工队安全交底已落实,安全管理可控。		
施工情况	施工单位		施工内容及进度
	浙江中天 智汇 盐城巨卓 建设	光化 1、光伏 2、升压	医站:施工人员 36 人,吊车 1 车,泵车一台 代区:施工人员 25 人,打桩机 4 台,拖拉机 2 台,吊车一台 区 2#、35#打桩,管桩散料,管桩进场吊运。下午未施工 站综合楼一层柱、梯模支护,顶梁钢筋绑扎;配电楼一层楼板浇 面板、屋脊板安装。
其它事项	下发监理通知单 007		
本日现场监理人员			葛庆琦、侯全曾、杨振宇
记录人: 杨振宇			总监理工程师/总监理工程师代表(签字):