

监 理 日 志

日期： 2020 年 4 月 29 日

天气： 晴

星期： 三

气温： 15° -27°

工程名称：温州乐泰 150MW 农光互补项目

监 理 工 作 情 况	<p>巡查施工现场。要求光伏区支架、组件安装施工方柱头焊接必须满焊、平整牢固，支架固定螺栓必须紧固到位。对新进场支架构配件进行镀锌层、壁厚等检测，均符合要求。晚上陪同业主、正泰质管部对新进场组件 EL 检测 6 托。</p> <p>安全文明施工可控</p>	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
其 它 事 项		
本日现场监理人员	葛庆琦、侯全曾、杨振宇、李士中	
记录人：杨振宇	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：	