监理日志

日期: 2020 年 6月6日

星期: _六_

天气: <u>雨转阴</u> 气温: <u>23°-26°</u>

工程名称: 温州乐泰 150MW 农光互补项目

工程名称: 温州乐泰 150MW 农光互补项目			
监理工作情况	巡视施工现场,清点光伏区、升压站施工人员、机械、完成工作量,检查施工进度、质量,确保 630 顺利并网。对光伏区要求支架柱头焊接面必须满焊、平整牢固,螺栓紧固必须到位.检查箱变基础钢筋绑扎、模板支护。巡视检查升压站施工,进场支架镀锌层检测。安全文明施工可控。		
	施工单位		施工内容及进度
施工情况	中天智	6台, 挖 1、光伏 4、大 4、大 4、大 4、大 5、大 4、大 5、大 5、大 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7	正人员 390 人,管理人员 20 人、吊车 6 辆、运输车辆 3 台,叉车 2机 6 台,焊机 10 台,打桩机 1 台。上午有雨,光伏区未施工 区:管桩、支架、组件进场吊运,支架散料、柱头焊接、支架、
 其			
7 它 事 项	它 事		
本日现场监理人员			葛庆琦、侯全曾、杨振宇、池永龙、贾金光
记录人:杨振宇 总			总监理工程师/总监理工程师代表(签字):