

监 理 日 志

日期: 2020 年 7 月 23 日

天气: 多云

星期: 四

气温: 27° -37°

工程名称: 温州乐泰 150MW 农光互补项目

监理工作情况	巡视施工现场, 清点光伏区、升压站施工人员、机械、完成工作量, 检查施工进度、质量, 对光伏区要求支架柱头焊接面必须满焊、平整牢固, 螺栓紧固必须到位。检查光伏区 MC4 接头制作, 桥架安装。召开监理例会。 安全文明施工可控。	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	中天智汇	施工人员 375 人, 管理人员 20 人, 铲车 6 台, 挖机 4 台, 焊机 6 台, 吊车 1 台。
	盐城巨阜	1、光伏区电气: 桥架安装, 低压电缆桥架上摆放, 低压电缆敷设, 组件连接线连接, 汇流箱安装, 接地搭接, 光伏区地支架组件安装。 2、光伏区支架组件: 进场组件吊运。支架立柱焊接, 支架、组件倒运, 支架安装, 组件安装。
	先能电力	3、升压站土建: 前围墙钢筋, 模板安装。大门钢筋绑扎。配电装置楼灯具安装。楼梯平台栏杆安装。综合楼坡道栏杆安装。窗扇玻璃安装。室内排水管包裹装饰。场区道路路牙石安装。场区清理。
	鑫冠园林	4、升压站电气施工: 35KV 开关柜至箱变集线线路实验。
	中易建设	
	上海电建	
其它事项		
本日现场监理人员	葛庆琦、侯全曾、杨振宇、池永龙、贾金光	
记录人: 杨振宇	总监理工程师/总监理工程师代表(签字):	